LIM TAN MOTOR

ESTIMATE TO REPAIR

SURVEYOR NAME	:
DATE OF SURVEY	:
TIME OF SURVEY	:

VEHICLE NO. : GBC 4971 G
MAKE : SSANGYONG
MODEL : ACTYON SPORTS D/CAB 2.0 6AT 2WD
YEAR : 2012
CHASSIS NO : KPADA1ETSCP139738

DATE : 29-Jan-18
DATE OF ACCIDENT : 22-Jan-18
THIRD PARTY REF : SLG 5492 B / AIG

Qty	Parts Description/ Labour	Type	Unit Price	Nett Item Amt	Amount
1 pc	Rear Bumper				$ 650.00
1 pc	N/S Tail Lamp				$ 380.00
1 pc	N/S Rear Body Panel				$ 1,100.00
					$ 2,130.00
	Less 10%				$ 213.00
					$ 1,917.00
	To putty & spray painting.				$ 500.00
	To remove rear panel inner plate				$ 350.00
	Labour Charges.				$ 800.00
TG-RA/-					$ 3,567.00

Lim Tan Motor Pte Ltd
Blk 176 Sin Ming Drive #03-09 Sin Ming Autocare Singapore 575721
Tel:65-64520893 Fax:65-64589127 Website : www.LTM.sg
Co Reg No.199307277D GST Reg No.M2-0019086-0

This document must not be reproduced, in whole or in part, or disclosed to third party or parties without the prior written consent of Lim Tan Motor Pte Ltd