PARTS	LABOUR		check	supp	SMT7613B	
32	250	280	180		TOTAL	
476	80	100	324			
20	640	50	367		**12420**	
1010	550		55			
395	320		61		**0**	
24	300		96			
8	220		98			
34	100		544		LUMP SUM	
51	320		7			
26	3200		5			
38	1650		14			
152			32		TOTAL supp	
366			654			
27			245		**0**	
122						
189						
378						
62					supp labour	
111						
419						
55						
20						0
345						
					0	
4360	**8060**		**2682**	**0**		
				0.8		
0	0		**0**	**0**		