PARTS	LABOUR		S/N	CHECK ITEM	SMR 1944X
59.5	500		50		TOTAL
431.9	600		50		
130	20				**2204.9**
551.7					0.8
140.1					**1763.92**
					LUMP SUM
					1750
		supp	supp labour		TOTAL CHECK ITEM
					CHECK ITEM LABOUR
					0
1313.2	**1120**	0	0	**0**	
0.75		**1.1**		**1.1**	
984.9	**100**	0		**0**	