part	LABOUR		s/n	CHECK	FU 353A
45	200		22		TOTAL
56	350		27.5		
35	300		156		**3755.3**
18			25		**0.8**
18					**3004.24**
195					
68					
56					LUMP SUM
110					
48					
96					
48					TOTAL check
95					
570					
48					
185					
250					
20					check LABOUR
185					
38					
485					
45					
65					
45					
48					
55					
45					
2972	**850**		**230.5**	**0**	
0.9					
2674.8			**0**	**0**	